



	BUENO		MUY DEFICIENTE
	MEDIO		RUINA
	MALO		VACIO

**CALZADA DEL COTO**  
**PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN**  
 Del Camino de Santiago al paso por el municipio de CALZADA DEL COTO

Documentación para:  Nombre del Plano:

Firma del Arquitecto:  APROBACIÓN INICIAL:  ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Arquitecto: Cristina Gutiérrez Pérez  
 Arquitecto Colaborador: Alfonso Gutiérrez Pérez

FECHA: ABRIL 2015

ESCALA: 1:1500

PLANOS DE INFORMACIÓN  
**PI-08**